





ASOCIACE VÝROBCŮ  
A OPRAVCŮ PALET

# VADY PRO VYŘAZENÍ PALET Z OBĚHU


Oblina svlaku  
není přípustná!



Chybějící vyfrézované náběhy  
spodních desek palety.




Odštěpený špalík s viditelnými  
2 a více dříky hřebíků.




Odštěpený přířez s viditelnými  
2 a více dříky hřebíků.



Viditelná měkká hniloba, plíseň,  
trouchnivost.



Nelicencované hřebíky  
(hlavičky hřebíků bez označení),  
či nesprávný hřebíkový obrazec.



Nesprávné označení špalíků,  
použití falsifikovaných znaků.



- Celkově špatný technický stav palet.
- Trvalé znečištění palety např. od oleje, barvy, cementu atd.
- Neodpovídající rozměry přířezů, špalíků a hřebíků.

